



Västsvensk Vattenrening AB

## Avsyrningsfilter

Aggressivt (surt) vatten fräter på metallrör, värmepatroner, hushållsmaskiner som installerats på vattnet. Man märker att vattnet är aggressivt eftersom det blir gröna beläggningar i handfat eller runt vattenblandare. Den gröna färgen är koppar som fälls ut av det sura vattnet. Vattnet kan också färga håret svagt grönt. Koppar i vattnet kan orsaka diarré och andra besvär.

VVAB s avsyrningsfilter har byggts för att klara det mest aggressiva vatten. Våra filter har en lång livslängd med normalt underhåll. Filtermassan förbrukas och efterfylls kontinuerligt för att klara jämn vattenkvalité.



### TEKNISKA DATA

	Genomströmning l/min	Röranslutning	Diameter mm	Höjd totalt mm	Spolvatten- behov l/min
ASA-10-L	18-20	3/4" utv g	259	970 * 1100	22
ASA-10	20-25	3/4" utv g	259	1450 * 1580	22
ASA-12	20-30	3/4" utv g	315	1410 * 1540	25
ASA-13	25-35	3/4" utv g	350	1470 * 1600	25

Filter monteras efter befintlig trycktank

Ni hittar oss på  
Östanvindsgatan 21  
på Örsholmen i KARLSTAD  
Tel. 054-56 11 00  
www.vvab.se  
info@vvab.se

Tillbehör 

# ÖVRIGT, FILTERMASSOR



## Akdolit Gran (M 25)

Filtermassa för avsyring.



## Akdolit Hydrolit (M 30)

Filtermassa för avsyring.



Västsvensk Vattenrening AB

Ni hittar oss på  
Östanvindsgatan 21  
på Örsholmen i KARLSTAD  
Tel. 054-56 11 00  
[www.vvab.se](http://www.vvab.se)  
[info@vvab.se](mailto:info@vvab.se)